

PRODUKTLINIE: ZUTRITTSKONTROLLE

ARTIKELBEZEICHNUNG: ACT365

MODELL: 1.01.34

KATEGORIE: UPDATE

KONTAKT: Technischer Kundendienst vor Ort

DATUM: 25.09.2019

Durch die Weiterentwicklung des ACT365 stießen wir an die Grenzen des Portals – um darauf zu reagieren, erhöhten wir die Anzahl der Zeitzonen innerhalb von ACT365.

Zeitzonen werden für alle zeitabhängigen Vorgänge benötigt.

Vanderbilt empfiehlt, sämtliche ACT365 ACUs auf die aktuelle Firmware-Version 1.01.34 zu aktualisieren. Die aktuelle Firmware können Sie über das ACT365-Portal herunterladen.

Durchführung des Firmware-Upgrades. Rufen Sie im Kundenportal den Abschnitt ACT365 ACUs auf und wählen Sie dort die ACUs aus, die Sie aktualisieren möchten. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf „Update Firmware“ (Firmware aktualisieren) und anschließend auf „APPLY“ (Anwenden).



Nach dem Klick auf „Apply“ (Anwenden) erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie die Aktualisierung nochmals bestätigen müssen.

