

PRODUKTLINIE: ZUTRITTSKONTROLLE

ARTIKELBEZEICHNUNG: ACT365

VERSION: 1.4.4

KATEGORIE: UPDATE

KONTAKT: Technischer Support

DATUM: 10.03.2020

Aufgrund einer Leistungsoptimierung am ACT365-Service kam es am 11.03.2020 zu kleineren Unterbrechungen des Service. Wir bitten eventuell entstandene Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

In der Version 1.4.4 des ACT365-Portals werden Sie eine verbesserte Leistung feststellen. Die Version enthält kleinere Fehlerverbesserungen auf der Ereignislogbuch-Seite. Die Änderungen ermöglichen ein schnelleres Laden der Ereignisse mit Anzeige von bis zu 5000 Einträgen. Wenn Sie mehr als 5000 anzeigen möchten, klicken Sie auf das letzte Feld in der Seitenauswahlleiste (siehe Markierung im Bild unten).

Audit Events

Time	Site	Access User	Action	Data Type	Specific Item
3/10/2020 2:10:25 PM	All Sites	Paul McGearty	Login	Service User	paulemcsarty@vanderbiltindustries.com
3/10/2020 2:16:34 PM	W Dublin PM	ACTWebApp	Update	Camera	CAM-SMV-SVC-D-3.2-WHTTinside PM Door
3/10/2020 2:16:34 PM	W Dublin PM	ACTWebApp	Update	Camera	CAM-SMV-SVC-D-3.2-WHTTinside PM Door
3/10/2020 2:13:48 PM	All Sites	Vicentini Voo	Login	Service User	VicentiniVoo@vanderbiltindustries.com
3/10/2020 2:12:59 PM	W Dublin PM	ACTWebApp	Update	Camera	Outside PM door CPMW4010 IR
3/10/2020 2:12:59 PM	W Dublin PM	ACTWebApp	Update	Camera	CAM-SMV-SVC-D-3.2-WHTTinside PM Door
3/10/2020 2:12:29 PM	W Dublin PM	ACTWebApp	Update	Camera	Outside PM door CPMW4010 IR
3/10/2020 2:12:29 PM	W Dublin PM	ACTWebApp	Update	Camera	CAM-SMV-SVC-D-3.2-WHTTinside PM Door
3/10/2020 2:12:19 PM	W Dublin PM	ACTWebApp	Update	Camera	Outside PM door CPMW4010 IR
3/10/2020 2:12:09 PM	W Dublin PM	ACTWebApp	Update	Camera	Outside PM door CPMW4010 IR
3/10/2020 2:09:24 PM	W Dublin PM	ACTWebApp	Update	Camera	Outside PM door CPMW4010 IR
3/10/2020 2:09:23 PM	W Dublin PM	ACTWebApp	Update	Camera	CAM-SMV-SVC-D-3.2-WHTTinside PM Door
3/10/2020 2:09:01 PM	W Dublin PM	ACTWebApp	Update	Camera	Outside PM door CPMW4010 IR
3/10/2020 2:05:55 PM	W Dublin PM	ACTWebApp	Update	Camera	CAM-SMV-SVC-D-3.2-WHTTinside PM Door
3/10/2020 1:58:17 PM	W Dublin PM	ACTWebApp	Update	Camera	Outside PM door CPMW4010 IR

1 15 Items per page 1 of 5000 Items