

**LÍNEA DE PRODUCTOS:** ACCESO

**PRODUCTO:** Conjunto de conector Codoor

**MODELO:** **CATEGORÍA:** ELIMINACIÓN GRADUAL

**CONTACTO:** Equipo de asistencia técnica local **FECHA:** 16-08-  
2018

El conjunto de conector interno Codoor CD3500 (repuesto), número GBI:95-164, dejará de distribuirse para la venta con efecto inmediato.