

GAMME DE PRODUITS :	CONTRÔLE D'ACCÈS		
NOM DU PRODUIT :	ACT365		
MODÈLE(S) :	V1.1.0	CATÉGORIE :	Mise à jour du service
CONTACT :	Support technique local	DATE :	01/12/2018

Nouvelle fonctionnalité incluse dans cette version :

 Diagnostiquer les cartes et créer des modèles de format de carte. Depuis le compte administrateur de l'installateur, sélectionner le menu « Settings | Card Formats » (Paramètres | Formats de carte), puis « Diagnostics » ou « NEW CARD FORMAT » (NOUVEAU FORMAT DE CARTE).

Install Home		Carc	d Format Li	st							
Customer Home											
Hardware	*	Act	tions T APPL						+ NEW CARD	FORMAT DIAGNOSTICS	DIPORI
Video	*	•	Name 🔻	Format Type	▼ Total no. of Bi	Y Card Number	Y User Editable	Site Code	Y Is Active	▼ Settings	
L Access Control	*		Vanderbilt 34-bit Wiegand	Wiegand	34	20	×	1212	×	٥	
Reports	*		HID 26-bit Wiegand	Wiegand	26	16	×	0	¥	٥	
🗲 Manage Sites	*		Chris E Test	Wiegand	128	25	¥	0		٥	
Settings	*		HID 34-bit Wiegand	Wiegand	34	16	×	0	*	٥	
Customer Settings			HID 35-bit Wiegand	Wiegand	35	16	×	0		٥	
Details			HID 37-bit Wiegand	Wiegand	37	19	×	0	¥	0	
Installer		1									
ACT365 Users		Η	< 1 → N	15 🔹 items per	page					1 - 6 0	f 6 items 🛛 🔿
Notification Settings											
Card Formats											



 Autoriser l'acquittement des alarmes de porte forcée en fermant la porte. Depuis le compte installateur, sélectionner le menu « Access Control | Doors » (Contrôle d'accès | Portes), puis activer l'option « Door Close Clears Alarm » (Porte fermée désactive l'alarme) sur la porte souhaitée.

Adminstration Home				
Install Home	Update Door (Du	blin Office)		
Customer Home				
🗐 Hardware 🛛 💙				
🖬 Video 💙	Door		Operation	
👤 Access Control 🛛 💙	Name	Main Door		Interlock 🔨
Cardbolders	Enabled		~	Exit Button 🔨
Cardholders	Enabled	u		PIR 🔨
Cardholder Groups	ACT365 ACU Name	Main Door Controller		Toggle 🔨
Dears				Access Only 🤨
Doors				Breakglass 🔨
Door Groups			Image: Second	Tamper 🔞
Timezones				Mains fault 🔨
Timezones			Image: A start and a start	Contact Monitoring 😰
Holidays				Unlock First Access 🙆
Cardholder Import				Door Close Clears Alarm 🔞

 Empêcher le bouton Rex d'alimenter le relais de la porte. Depuis le compte installateur, sélectionner le menu « Access Control | Doors » (Contrôle d'accès | Portes), puis désactiver l'option « Exit Button » (Bouton de sortie) sur la porte souhaitée.

Adminstration Home Install Home Customer Home	Update Door (Dublin Office)	
🗐 Hardware 🛛 🗙		
🖬 Video 🗸 🗸	Door	Operation
👤 Access Control 🛛 💙	Name Main Door	
Cardholders	Enabled 🗹	PIR 0
Cardholder Groups	ACT365 ACU Name Main Door Controller	Toggle 📵
Doors		Access Only 😉
Dools		Breakglass 🔨
Door Groups		🗹 🛛 Tamper 🕫
Timezones		Mains fault 🔨
		Contact Monitoring 🔨
Holidays		Unlock First Access 😢
Cardholder Import		Door Close Clears Alarm 🕫



- 4. Localisation : Une localisation en polonais a été ajoutée au système.
- Configurer ACT365 VCU depuis le portail web d'ACT365. À noter : lancement d'ACT365
 VCU au premier trimestre 2018. Depuis le compte installateur, sélectionner « Hardware | ACT365 VCU » (Matériel | ACT365 VCU) dans le menu, puis activer l'icône « Configure »



Authinistration notifie																
Install Home	A		365 VCU	S												
Customer Home				ADDLY											T265 VC11	(D) EV
📕 Hardware 🛛 💙		A	ctions	T ATTEL										T ADD AC	1303 VC0	
ACT365 ACUs		•	CUID	ACT365 VCU	T	IP Address	Connected	Status	T	Version •	٢	Site ID	T (Configure	Diagnostic	cs
ACU Cluster			1314-1500-0070- 7019-3928	ACT Warrington Office		192.168.10.138	*	Connected		v8.0		Warrington Office		*	Q	
ACT365 VCUs		۰	1314-1600-0168- 7812-9791	Caldicot Office - Test Room		192.168.10.42	*	Connected		v8.0		Caldicot		×	Q	