


Un nouveau manuel d'installation localisé en anglais, allemand, danois, français, italien, espagnol et suédois est désormais téléchargeable sur le site web où il est aussi possible de télécharger le logiciel. Un manuel d'utilisation sera disponible en ligne peu de temps après le lancement.


Connexion unique/authentifiée Windows

Il est désormais possible d'associer des utilisateurs à un compte de domaine Windows local. Lorsqu'un utilisateur de ce compte Windows est connecté sur le serveur local, il peut alors automatiquement se connecter à l'application du client au démarrage. Il peut le faire sans avoir à saisir un nom d'utilisateur ni un mot de passe.




Prise en charge du 24 V

La centrale ACTpro 1500 prend désormais en charge le 24 V, tant pour l'alimentation que pour les verrous qui peuvent être activés depuis les relais (**référence du matériel V54502-C111-A100 pour le 24 V**).




Verrouillage

Un site peut faire l'objet d'une procédure de confinement au cours de laquelle plusieurs portes seront verrouillées à l'aide d'une seule commande de verrouillage (disponible depuis la page Live System d'ACT Manage ou en passant une carte dans un lecteur spécialement conçu à cet effet). Les options de verrouillage peuvent être paramétrées depuis ACT Manage.



Simplification des formats de carte Wiegand

Cette modification facilite grandement la création et la maintenance de formats Wiegand personnalisés, tout en conservant les mêmes fonctionnalités intrinsèques.




Promotion de la marque Vanderbilt

Le logo Vanderbilt a été ajouté au logiciel ACTEnterprise de tous les clients.

Programmation de purge des évènements enregistrés

La possibilité de programmer des purges quotidiennes du tableau des évènements enregistrés a été ajoutée.



Simplification des types de cartes (lots et codes de site)

Les anciens utilisateurs du système se souviendront des cartes de lot ou des cartes codées de site. Le système a désormais été simplifié pour les nouveaux utilisateurs. Il n'est plus possible d'ajouter des cartes de lot ou des cartes codées de site pour les nouveaux utilisateurs. Les menus servant à ajouter/modifier les cartes de lot ne seront plus affichés dans ACT Manage. Il n'y aura plus de champ pour le code de site dans ACT Install.


Les clients existants qui utilisent déjà des cartes de lot ou des codes de site ne verront aucune différence. Le logiciel continuera à afficher les deux types de cartes comme avant.

Hachage des mots de passe

Les mots de passe des utilisateurs de la base de données seront désormais stockés dans la base de données à l'aide d'une fonction de hachage cryptographique salé très puissante. Ils seront par conséquent quasiment impossibles à décrypter même pour l'assistance technique. Si un utilisateur oublie son mot de passe, celui-ci ne pourra être réinitialisé que par un utilisateur et administrateur de la base de données via ACT Manage.

Politiques concernant les mots de passe

Les clients peuvent désormais définir une politique de mot de passe pour les utilisateurs de la base de données. Ces politiques contribuent à renforcer la sécurité d'un site en obligeant les utilisateurs à complexifier leurs mots de passe. Les utilisateurs existants seront ensuite invités à changer leur mot de passe si celui-ci ne répond pas aux exigences de la nouvelle politique mise en place.



Fonctionnalité supplémentaire ajoutée dans cette version :

- La phase de désactivation en cas d'évacuation peut inclure la désactivation de l'anti-passback et du comptage par zone.
- Le dispositif de désactivation en cas d'évacuation a été élargi, par conséquent tous les anti-passback et les comptages par zone peuvent eux aussi être désactivés en même temps.
- Les groupes d'étages ne sont pas limités à 64 pour la totalité de l'installation, seulement à 64 par centrale.

Problèmes résolus dans cette version :

- Échec du rapport de présence au moment d'imprimer les événements enregistrés (y compris le lieu) destinés aux utilisateurs
- Les sauvegardes automatiques ne sont pas créées dans le fichier par défaut : C:\programdata\accesscontroltechnology\actenterprise\backups. Le format a besoin d'être réparé.
- L'éditeur de plans de site ne parvient pas à sauvegarder les modifications apportées aux plans - affichage d'un message d'exception.
- La vérification ponctuelle de l'analyse des événements génère une erreur - « échec de l'opération ».
- L'inscription automatique sur Internet ne fonctionne pas.

- Échec de la migration pour les utilisateurs de la base de données avec affichage de la mention « NULL » (INVALIDE) dans les champs de date et d'heure