

PRODUKTLINIE: ZUTRITTSKONTROLLE

BEZEICHNUNG DES ARTIKELS: ACT Enterprise

MODELL(E): V2.7.5.5

KATEGORIE: SOFTWARE-UPDATE

KONTAKT: Technischer Kundendienst vor Ort

DATUM: 11.06.2018

Neue Funktionen in dieser Version:

1. OSDP-Lesegeräte.


- Der ACTpro 1500e-Kontroller unterstützt jetzt NGCR- und Mullion-Lesegeräte.
- Stellen Sie sicher, dass unter „Funktionen“ „OSDP-Lesegeräte = 4“ angezeigt wird.

Card4 Users	60000
Card5 Users	60000
Count Areas	64
Area User Groups	64
Extra Rights	60000
OSDP Readers	4

Wählen Sie im Reiter „Kontroller-Betrieb“ die Option „OSDP-Support“.

The screenshot shows the 'Controller Details' page for 'Controller 1'. On the left is a navigation menu with options like 'General', 'Communications', 'Doors', 'I/O Modules', 'Output Options', 'Operations', 'Capabilities', 'Cluster', and 'Firmware'. The 'General' tab is selected. In the 'General' settings panel, the 'Support OSDP' checkbox is checked and highlighted in yellow. Other checked options include 'Web Server', 'Auto Daylight Savings', and 'Show status'. Unchecked options are 'Tech fault bleeps' and 'User limiting'.

Anschließend wird unter „Türen“ der Reiter „OSDP-Lesegeräte“ angezeigt.



Door Details 5 - Door 1 - 1

General

OSDP Readers Please press the Add button if you want to assign an OSDP Reader to this door. There is a limit of 4 readers per door. Press Delete to delete an OSDP Reader.

Timers

Operations

AUX Relay

Reporting

OSDP Reader - 1 * OSDP Reader - 2

Name OSDP Reader - 1

Serial Number 5544

Direction Entry

Description This is a description. *

V54504-F104-A200
REV XX
XXXXXX
141010
TYP. DC 12-60mA
VR10 & VR40 Reader


VANDERBILT
VR50-MF
CE
P/N: V54504-F112-A200
S/N: XXXXXX
20XX-WXX Rev: XX
Vanderbilt Ind (IRL) Ltd. Dublin, D17 KV94 Ireland
VR20 & VR50 Reader

Add Delete

2. Benutzerdetails – Reiter „Audit“


Für jeden Nutzer werden jetzt zusätzliche Details gesammelt, was eine bessere Verfolgung und Überwachung der Benutzer im System ermöglicht.

- DBUser, der den Benutzer erstellt hat
- Erstellungsdatum
- Datum, Uhrzeit und Ort des ersten Log-Ereignisses
- Datum, Uhrzeit und Ort des letzten Log-Ereignisses



3. Änderungen DSGVO

Die System-Bediener haben jetzt die Option, die Log-Ereignisse eines Benutzers zu löschen, wenn dieser Benutzer gelöscht wird.



4. Dokumentation und Hilfe

Vollständiges Benutzerhandbuch (Englisch)
 Erweiterte Hilfe (Englisch)

Wesentliche Probleme, die in dieser Veröffentlichung behoben wurden:

- Die Wahl von Benutzer-PINS für Speicher ließ One-to-One-Karten verschwinden
- Bei der Migration einer ACT Win pro 2.8-Datenbank funktionierte die Aufzugsteuerung nicht mehr
- Importtool ignorierte die letzte Zeile einer CSV-Datei
- Das Feld für die Benutzergültigkeitsdaten funktionierte nicht
- ACT Monitor – Bei Herausforderungen, wenn auf einen Benutzer mit einem Foto ein Benutzer ohne Foto folgt, blieb das Foto des ersten Benutzers auf dem Bildschirm