

PRODUKTLINIE: ZUTRITTSKONTROLLE

BEZEICHNUNG DES ARTIKELS: Aliro

MODELL(E): MP1.15 SP4

KATEGORIE: Produktupdate

KONTAKT: Technische Hotline

DATUM: 15.08.2017

Im Aliro Service Center (www.aliro-accesscontrol.com) ist ab 15. August ein neuer Service-Pack für Aliro MP1.15 SP4 erhältlich.

Mit dem neuen Service-Pack werden folgende Probleme behoben: Wiederherstellung großer Datenbanken; Fehlermeldung „Karte bereits vorhanden“ bei der Registrierung und inkorrektes Anzeigen von „Unstimmigkeiten beim Lesegerät“. Die Dokumentation wurde aktualisiert und enthält nun „Alarm deaktivieren“ im Karten- oder Karten- und Pin-Modus. Auch die Berichterstellung wurde verbessert und bietet dem Kunden nun schnellere Berichte.

Diese Aliro-Version ersetzt die aktive Version 1.15 SP2.