

LÍNEA DE PRODUCTOS: INTRUSIÓN

PRODUCTO: SPC

MODELO: Firmware 3.8.5

CATEGORÍA: ACTUALIZACIÓN

CONTACTO: Equipo de asistencia técnica local

FECHA: 20-07-2018

El firmware SPC 3.8.5 reemplaza el SPC 3.6.6 actual y es ahora el estándar para todos los sistemas SPC. Se informa a los clientes que la aplicación SPC Pro debe ser reemplazada por el SPC Connect Pro. Y ha estado disponible para la descarga durante los últimos meses. Encontrará más información sobre las funciones nuevas y dónde descargar SPC 3.8.5 y SPC Connect Pro [aquí](#).

Los siguientes productos pueden actualizarse con el SPC 3.8.5:

| NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | NÚMERO DE MATERIAL |
|---------------------|--|--------------------|
| SPC5350.320-L1 | Panel de control SPC, 16-128 zonas, Ethernet, carcasa de metal G5 | V54541-C117-A100 |
| SPC6330.320-L1 | Panel de control SPC, 8-512 zonas, Ethernet, carcasa de metal G3 | V54541-C105-C100 |
| SPC6350.320-L1 | Panel de control SPC, 16-512 zonas, Ethernet, carcasa de metal G5 | V54541-C118-A100 |
| SPC4221.220-L1 | Panel de control SPC, 8-32 zonas, receptor inalámbrico, carcasa G2 con base de metal y cubierta plástica | V54541-C113-A100 |
| SPC4320.220-L1 | Panel de control SPC, 8-32 zonas, Ethernet, carcasa G2 con base de metal y cubierta plástica | V54541-C114-A100 |
| SPC4320.320-L1 | Panel de control SPC, 8-32 zonas, Ethernet, carcasa de metal G2 | V54541-C109-B100 |
| SPC5320.320-L1 | Panel de control SPC, 8-128 zonas, Ethernet, carcasa de metal G2 | V54541-C106-B100 |
| SPC5330.320-L1 | Panel de control SPC, 8-128 zonas, Ethernet, carcasa de metal G3 | V54541-C107-B100 |

