

PRODUKTORÅDE: Inbrottslarm

PRODUKTER(ER): 8 in /2 ut expander

KATEGORI: KVALITETSMEDDELANDE

MODELL(ER): SPCE652.100 Expander
SPCP333.300 PSU 3A-17Ah
SPCP433.300 Smart PSU (17AH) w. 2-dörrars

KONTAKT: Lokal kundtjänst

DATUM: 2017-08-16

Det finns ett batch-relaterat kvalitetsproblem i ingångs-expandern SPCE652. På grund av ett fel i tillverkning har ett antal enheter försetts med en felaktig komponent. Detta kan leda till felsymptom såsom:

- Expandern verkar inte fungera
- Expandern orsakar avbrott i bussning eller ring på X-Bus
- Kommunikationen på X-Bus kan verka långsam

Produkter och tillhörande batcher som påverkas är:

Artikelnummer	Beskrivning	batch-nummer
V54545-C101-A100	SPCP333.300 PSU 3A-17Ah, 8 in./2 utm.	1T17125 1T17133
V54545-C104-A100	SPCP433.300 Smart PSU (17AH) w. 2-dörrars	1T17123
V54542-F106-A100	SPCE652.100 Expander, 8in/2ut, Backtamp	1T17124 1T17131 1T17127 1T17132

Produktens batch-nummer kan identifieras antingen från förpackningsetiketten eller produktens etikett på kretskortet enligt bilden nedan:



Identifikation av batch-nummer på förpackningen



Identifikation av batch-nummer i produkten

Alla enheter som har identifierats tillhörande batch-nummer i tabellen ovan bör återlämnas till Vanderbilt med hjälp av standardprocessen för RMA, med hänvisning till batch-nummer och serienummer.