

GAMME DE PRODUITS : VIDÉO

NOM DU PRODUIT : Boîtiers de caméra, tête Pan & Tilt et accessoires

MODÈLE(S) : Voir ci-dessous

CATÉGORIE : RETRAIT

CONTACT : Support technique local

DATE : 08/12/2017

Après examen du portefeuille vidéo, il a été décidé de retirer les produits suivants du marché compte tenu de leur faible taux de vente. Le statut des produits sera défini sur 50 dans SAP.

Remarque : le boîtier CHSL2160 et ses accessoires demeureront dans notre portefeuille et constituent de bons produits de substitution.

Produits à retirer du marché :

Image du produit	Code article	Nom du produit	Qté en stock Mois de stock magasin	Produit de substitution
	V54561-C603-A2	CHSL4011 Caisson extérieur 24 VCA	12 pièces 3,5 mois	Utiliser le boîtier CHSL2610 comme produit de substitution avec montage mural CHBC2020 ou CHBS2310. Avertissement : le bras CHSL401x est plus grand que le boîtier CHSL2610.
	V54561-C701	CDD2416-Tourelle 16 KG 24 VCC	1 pièce 1 mois	Pas de produit de substitution/remplacement Portefeuille fermé

	V54561-C704	CDBS4540 Support pour montage mural 40 KG	8 pièces 6 mois	Montage mural pour tourelle pour CDD2416T Pas de produit de substitution/remplacement
---	-------------	---	--------------------	---

	V54561-C707	CADC3099 Entretoise de colonne 304,8 mm/12 in.	0 pièce 0 mois	Entretoise de colonne pour boîtier. Non Produit de substitution/remplacement
	V54561-B713	CADS1816 Kit de montage latéral pour tourelle	4 pièces 5 mois	Montage latéral pour tourelle CDD2416T Pas de produit de substitution/remplacement
	V54561-C603-A1	CHSL4010 Caisson extérieur 230 VCA	21 pièces 5 mois	Utiliser le produit CHSL2610 en substitution Avertissement : le bras CHSL401x est plus grand que le boîtier CHSL2610.
	V54561-C608-A2	CAHL4011-WK Kit d'essuie-glace pour caisson 24 VCA	12 pièces 4 mois	Kit d'essuie-glace pour CHSL401x. Pas de produit de substitution/remplacement
	V54561-B604	CAHL401x-W Bras essuie-glace de rechange pour CHSL401x	4 pièces 6 mois	Bras essuie-glace de rechange pour caméra CAHL4010-WK et CAHL4011-WK Pas de produit de substitution/remplacement

	V54561-C606	CHBA221x-B Support de montage au plafond CHSM221x-B	0 pièce 0 mois	Montage au plafond pour caméra CHSM221x-B Pas de produit de substitution/remplacement
	V54561-C601-A1	CHSM2210 Caisson extérieur 230 VCA	9 pièces 27 mois	Utiliser le boîtier CHSL2610 en substitution

	V54561-C601-A2	CHSM2211 Caisson extérieur 24 VCA	9 pièces 27 mois	Utiliser le boîtier CHSL2610 en substitution
	V54561-C608-A1	CAHL4010-WK Kit d'essuie-glace 230 VCA	12 pièces 6 mois	Kit d'essuie-glace pour CHSL401x Pas de produit de substitution/remplacement
	V54561-C602-A2	CHSM2211-B Caisson extérieur 24 VCA	2 pièces 6 mois	Utiliser le boîtier CHSL2610 comme produit de remplacement avec montage mural CHBC2020 ou CHBS2310
	V54561-C602-A1	CHSM2210-B Caisson extérieur 230 VCA	2 pièces 6 mois	Utiliser le boîtier CHSL2610 en substitution

	V54561-B7-A1	CAPD1210-C230 Unité d'alimentation 12 VCC	21 pièces 31,5 mois	Unité d'alimentation 12 VCC pour CHSM201x et CHSL401x. Produit de substitution, MA6-15120, unité d'alimentation 12 VCC à utiliser avec le boîtier CHSL2610
	V2GF1705-8LB	WMB-S-M-B Support mural	0 pièce 0 mois	Montage mural pour ancien boîtier ECH/S/M Pas de produit de substitution/remplacement
	V54561-C607-A1	CAHL4010-WU Lave-glace 5 L 230 VCA	15 pièces 6 mois	Lave-glace pour CHSL401x Pas de produit de substitution/remplacement

	V2GF1705-8GK	CHHM2310 Kit de chauffage 230 VCA	22 pièces 44 mois	Kit de chauffage 220 V pour CHSM2510 et CHSL2610 S'utilise uniquement en cas de défaut, les boîtiers étant déjà équipés de ce dispositif. Pas de produit de substitution, en cas de défaut changer le boîtier
	S54561-C607-A2	CAHL4011-WU Lave-glace 5 L 24 VCA	7 pièces 1 mois	Lave-glace pour CHSL401x Pas de produit de substitution/remplacement

	V54561- C607-A2	CAHL4011- WU Lave-glace 5 L 24 VCA	4 pièces 6 mois	Lave-glace pour CHSL401x Pas de produit de substitution/remplacement
---	--------------------	--	--------------------	--