

PRODUKTLINIE: ZUTRITTSKONTROLLE**ARTIKEL:** Entro 6.7**MODELL(E):** V24246-P8601-A1 / VGBI:31-823**KATEGORIE:** Service Pack Release**KONTAKT:** Technische Hotline**DATUM:** 20.07.2017

Seit dem 28. Juli ist ein neuer Service-Pack für Entro 6.7 verfügbar.

Entro 6.7.012 baut auf den vorangehenden Service-Packs auf und enthält kleinere Updates zu Problemen in Bezug auf Reservierungen, die Handhabung von Ereignissen in Windows 10 und Türfilter auf IOR6-Relais'.

Das Dokument „Known limitations“ wurde aktualisiert und enthält nun Erklärungen zur Bedienung des Motorschlösses und der Funktionalität der Sicherheitsebene. Die Exit-Taste wird verwendet, um eine Tür offen zu halten, der gleiche Leser wird für Alarm- und Anti-Passback-Zonen verwendet und Entro 6.7 wird in Vectis iX integriert.

Zusätzlicher Hinweis: Videoaufzeichnungen werden durch Ereignisse in Entro ausgelöst, deshalb kann die Vorlaufzeit für Aufzeichnung in Entro nicht benutzt werden. Für die Vorlaufzeitaufzeichnung muss Vectis iX verwendet werden.

Sämtliche Bestellnummern und Preisangaben bleiben unverändert.