

LÍNEA DE PRODUCTOS:	INTRUSIÓN		
PRODUCTO:	Programador rápido de SPC, SPCX410.000		
MODELO(S):	Consulte más adelante	CATEGORÍA:	RETIRADA
CONTACTO:	Equipo de asistencia técnica local	FECHA:	13/11/2018

Las existencias del programador rápido de SPC SPCX410.00 se agotarán en enero de 2019. Ahí terminará la eliminación gradual de este componente. Tenga en cuenta que este producto no será actualizado y dejará de ser compatible con productos futuros. Este producto no es compatible con SPC Pro, SPC 3.8 o versiones superiores del firmware.

Código de producto	Fecha prevista de la última venta*	Producto alternativo
SPCX410.000	Enero 2019	SPC Connect Pro o SPC Connect permiten la descarga de archivos a través de USB.

***En función de los datos actuales de frecuencia de uso**