

PRODUKTLINIE:	EINBRUCHMELDETECHNIK		
ARTIKEL:	SPC Connect		
MODELL:	2.5	KATEGORIE:	NEUES PRODUKT
KONTAKT:	Ihr technischer Service	DATUM:	15-02-2018

SPC Connect 2.5 ist ein Service-Update für SPC Connect. Dieses Update wird am 20. Februar 2018 herausgegeben. Diese Version sieht keine Änderungen an den Android- oder iOS-Apps vor.

Die wichtigsten Funktionen:

Push-Benachrichtigungen werden auf die Überwachung von Fehlerzuständen und sonstigen Service-Hinweisen erweitert. Dabei können die folgenden Filter ausgewählt werden:

- Störungen
- Rückstellung Störungen
- Systeminformationen

Der Benutzer muss die Filteroptionen aktivieren, damit der Vorgang beginnt. Die Funktion für die Push-Benachrichtigungen wird ebenfalls auf „Extern scharf“ und „Unscharf“ geändert. Beim Scharf- oder Unscharfschalten ihres Systems erhalten die Benutzer eine einzige Push-Benachrichtigung.

Konfiguration von SPC Connect

Im Rahmen dieser Version werden Verbindungen mit SPC Connect, die mit statischer IP aufgebaut worden sind, hervorgehoben. Wenn Sie eine hervorgehobene Verbindung sehen, empfehlen wir Ihnen, nach Möglichkeit ein Update auf SPC 3.8.5 durchzuführen und von einer statischen IP zur URL www.spcconnect.com zu wechseln.

Registrierungsverfahren

Das Registrierungsverfahren wird für Erreichter erweitert, die ein Unternehmen in SPC Connect erstellen möchten. So kann das Verfahren leichter gehandhabt werden.

Einen Überblick über die Funktionen von SPC Connect finden Sie auf https://1drv.ms/p/s!ArKmCiskhHTv0V_6qzTjLABCc1No