

**PRODUKTLINIE:** VIDEOÜBERWACHUNG

**BEZEICHNUNG DES ARTIKELS:** Kameraschutzgehäuse, Pan-/Tilt-Kopf und Zubehör

**MODELL(E):** Siehe unten

**KATEGORIE:** ABKÜNDIGUNG

**KONTAKT:** Technischer Kundendienst vor Ort  
08.12.2017

**DATUM:**

Wir haben das Videosortiment überprüft und uns aufgrund der niedrigen Absatzzahlen der folgenden Produkte zur Abkündigung entschieden. Der Artikelstatus wird in SAP auf 50 festgelegt.

**Hinweis:** Das Kameraschutzgehäuse der Serie CHSL2610 und Zubehör bleiben in unserem Bestand erhalten und sind eine gute Alternative.

Auslaufartikel:

| Bild zum Produkt  | Bestellnummer  | Bezeichnung des Artikels              | Bestandsmenge<br>Bestandsreichweite | Alternativer Artikel   |
|---|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | V54561-C603-A2 | CHSL4011 Kameraschutzgehäuse<br>24VAC | 12 Stck.<br>3,5 Monate              | Alternativ kann das Gehäuse CHSL2610 mit der Wandhalterung CHBC2020 oder CHBS2310 verwendet werden<br><b>Achtung:</b> Das CHSL401x ist größer als das CHSL2610 |
|  | V54561-C701    | CDD2416-T P/T Kopf<br>16KG<br>24VDC   | 1 Stck.<br>1 Monate                 | Keine Alternative/Kein Ersatz.<br><b>Bestand erschöpft.</b>  |

|   |             |                             |                     |   |
|---|-------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | V54561-C704 | CDBS4540 Wandhalterung 40KG | 8 Stck.<br>6 Monate | Wandbefestigung für P/T-Kopf für CDD2416T<br><b>Keine Alternative/Kein Ersatz</b> |
|---|-------------|-----------------------------|---------------------|---|

|   |                |   |                      |   |
|---|----------------|---|----------------------|---|
|    | V54561-C707    | CADC3099 Abstandspfeiler 12"/304,8mm    | 0 Stck.<br>0 Monate  | Abstandspfeiler für Kameraschutzgehäuse.<br><b>Nein Alternative/Ersatz</b>                            |
|   | V54561-B713    | CADS1816 Seitenmontage-Set für P/T-Kopf | 4 Stck.<br>5 Monate  | Seitenmontage-Set für den P/T-Kopf CDD2416T<br><b>Keine Alternative/Kein Ersatz</b>                   |
|  | V54561-C603-A1 | CHSL4010 Kameraschutzgehäuse 230VAC     | 21 Stck.<br>5 Monate | Als Alternative kann das CHSL2610 verwendet werden<br><b>Achtung: Das CHSL401x ist größer als das</b> |
|  | V54561-C608-A2 | CAHL4011-WK Scheibenwischer-Set 24VAC   | 12 Stck.<br>4 Monate | Scheibenwischer-Set für das CHSL401x<br><b>Keine Alternative/Kein Ersatz</b>                          |
|   | V54561-B604    | CAHL401x-W Ersatzwischer CHSL401x       | 4 Stck.<br>6 Monate  | Ersatzwischer für Serie CAHL4010-WK und CAHL4011-WK<br><b>Keine Alternative/Kein Ersatz</b>           |

|   |                |  |                         |  |
|---|----------------|--|-------------------------|--|
|  | V54561-C606    | CHBA221x-B Deckenhalterung<br>CHSM221x-B | 0 Stck.<br>0<br>Monate  | Deckenhalterung für<br>Serie CHSM221x-B<br><br><b>Keine Alternative/Kein Ersatz</b>  |
|  | V54561-C601-A1 | CHSM2210 Kameragehäuse<br>230 VAC        | 9 Stck.<br>27<br>Monate | Alternativ kann das<br>Kameraschutzgehäuse<br>der Serie CHSL2610<br>verwendet werden |

|   |                |   |                            |  |
|---|----------------|---|----------------------------|--|
|    | V54561-C601-A2 | CHSM2211 Kameraschutzgehäuse<br>24VAC     | 9 Stck.<br>27<br>Monate    | Alternativ kann das<br>Kameraschutzgehäuse<br>der Serie CHSL2610<br>verwendet werden   |
|  | V54561-C608-A1 | CAHL4010-WK Scheibenwischer-Set<br>230VAC | 12<br>Stck.<br>6<br>Monate | Scheibenwischer-Set<br>für CHSL401x<br><br><b>Keine Alternative/Kein Ersatz</b>  |
|  | V54561-C602-A2 | CHSM2211-B Kameraschutzgehäuse<br>24VAC   | 2 Stck.<br>6<br>Monate     | Alternativ kann das<br>Kameraschutzgehäuse<br>der serie CHSL2610<br>mit der Wandhalterung<br>der Serie CHBC2020 oder<br>CHBS2310 verwendet<br>werden |
|  | V54561-C602-A1 | CHSM2210-B Kameraschutzgehäuse<br>230VAC  | 2 Stck.<br>6<br>Monate     | Alternativ kann das<br>Kameraschutzgehäuse<br>der Serie CHSL2610<br>verwendet werden   |

|  |                |                                   |                         |   |
|--|----------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|   | V54561-B7-A1   | CAPD1210-C230 Netzteil 12VDC      | 21 Stck.<br>31,5 Monate | Netzteil mit 12 VDC für Serie CHSM201x und CHSL401x.<br><br><b>Als Alternative kann das Netzteil der Serie MA6-15120 12 VDC gemeinsam mit dem Kameraschutzgehäuse der Serie CHSL2610 verwendet werden</b> |
|   | V2GF1705-8LB   | WMB-S-M-B Wandhalterung           | 0 Stck.<br>0 Monate     | Wandbefestigung für altes Gehäuse ECH/S/M<br><br><b>Keine Alternative/Kein Ersatz</b>   |
|  | V54561-C607-A1 | CAHL4010-WU Spüleinheit 5l 230VAC | 15 Stck.<br>6 Monate    | Spüleinheit für das CHSL401x<br><br><b>Keine Alternative/Kein Ersatz</b>  |

|   |                |                                  |                       |   |
|---|----------------|----------------------------------|-----------------------|---|
|  | V2GF1705-8GK   | CHHM2310 Heizungskit 230VAC      | 22 Stck.<br>44 Monate | Heizkit 220v für CHSM2510 und CHSL2610. Es wird nur im Falle eines Defekts verwendet, da das Kameraschutzgehäuse mit diesem Heizgerät ausgestattet ist.<br><br><b>Keine Alternative; im Falle eines Defekts ist das Gehäuse auszutauschen</b> |
|  | S54561-C607-A2 | CAHL4011-WU Spüleinheit 5l 24VAC | 7 Stck.<br>1 Monate   | Spüleinheit für das CHSL401x.<br><br><b>Keine Alternative/Kein Ersatz</b>   |

|   |                    |   |                        |  |
|---|--------------------|---|------------------------|--|
|  | V54561-<br>C607-A2 | CAHL4011-<br>WU Spüleinheit 5l<br>24VAC | 4 Stck.<br>6<br>Monate | Spüleinheit für das<br>CHSL401x.<br><br><b>Keine Alternative/Kein<br/>Ersatz</b> |
|---|--------------------|---|------------------------|--|